

OTHG 105 Fühlertausch:

Gerät wenn möglich kurz erwärmen,
alten Fühler entfernen, Wärmeleitpaste einbringen
neuen Fühler auf korrekte Tiefe eintauchen.



- 02-110-700 Kapillarrohrregler
- 02-110-703 Überhitzungsschutz
- 09-800-104.0 Wärmeleitpaste

